



Spett.le : Università degli Studi di Trieste  
Att.ne : Sig. Elvio Merlach

Trieste, 2 febbraio 2022

Preventivo per la revisione da effettuare su Vs compressore RLR1000 situato all'esterno dell'edificio C11

#### REVISIONE ESSENZIALE

01 Revisione Gruppo vite (costo pura revisione a banco)	€	1.050,00
01 Revisione motore elettrico (costo pura revisione a banco)	€	250,00
01 Smontaggio, rimontaggio e collaudo componenti	€	290,00
<b>Totale</b>	€	<b>1.590,00</b>

#### REVISIONE CONSIGLIATA

**(In caso di programma a breve termine di acquisto di un nuovo compressore)**

01 Revisione Gruppo vite (costo pura revisione a banco)	€	1.050,00
01 Revisione motore elettrico (costo pura revisione a banco)	€	250,00
01 Smontaggio, rimontaggio e collaudo componenti	€	275,00
01 Sostituzione dei tubi flessibili e dei tubi rilsan, aria e olio.	€	300,00
Materiali consumo e pulizia, minuterie.	€	5,00
<b>Totale</b>	€	<b>1.880,00</b>

#### REVISIONE CONSIGLIATA

**(In caso di nessun programma a breve termine di acquisto di un nuovo compressore)**

01 Revisione Gruppo vite (costo pura revisione a banco)	€	1.050,00
01 Revisione motore elettrico (costo pura revisione a banco)	€	250,00
01 Smontaggio, rimontaggio e collaudo componenti	€	275,00
01 Sostituzione dei tubi flessibili e dei tubi rilsan, aria e olio.	€	300,00
01 Smontaggio del serbatoio dell'olio e dei raccordi, pulizia e risigillatura connessioni, sostituzione dei raccordi aria e delle guarnizioni o-ring tubi rigidi	€	80,00
01 Sostituzione pressostato, manometro interno, kit tappo olio e kit visore olio.	€	130,00
Materiali consumo e pulizia, minuterie.	€	15,00
<b>Totale</b>	€	<b>2.105,00</b>

Pagamento : Vs solito

Iva : I prezzi si intendono al netto dell'iva

Con l'occasione porgiamo i ns. più distinti saluti.